

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA WYKONANIA PRAC
ZWIĄZANYCH REMONTEM DACHU BUDYNKU „F” SOKRATES-UW PRZY ul.
SMYCZKOWEJ 9 W WARSZAWIE:**

DZIAŁ NR. 1 - ROBOTY BLACHARSKIE

roboty polegały będą na:

- 1-1 - Przeprowadzeniu przeglądu i naprawy obróbek blacharskich, wyprostowaniu i sklejeniu drobnych uszkodzeń i miejsc połączeń oraz wymianie uszkodzonych daszków wywiewek wentylacyjnych, dachowych, naprawie osadzenia w murze poluzowanych końcówek szczebli drabiny wejściowej na dach i uzupełnieniu brakujących, pomalowaniu masą asfaltowo aluminiową elementów metalowych na których stwierdzono korozję po uprzednim jej usunięciu.

DZIAŁ NR. 2 ROBOTY DEKARSKIE

roboty polegały będą na:

- 2-1 – Wykonaniu przeglądu i wyrównaniu powierzchni dachu poprzez ścięcie nierówności powierzchni, drobne naprawy powierzchni dachu. Uzupełnieniu obróbek papą termozgrzewalną – nawierzchniową. Wyrównaniu zastoin wodnych na dachu poprzez wyklejenie miejsc ich tworzenia odpowiednią ilością warstw papy. Pokryciu całego dachu jedną warstwą papy termozgrzewalnej z gruntowaniem podłoża. Wykonaniu izolacji wywiewek, kominów, słupków itp, oraz obróbek uszczelniaczem dekarским. Posmarowaniu powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń- wszystkie elementy wyposażenia dachu wymagające dodatkowego uszczelnienia połączeń z dachem i zabezpieczenia przed wilgocią. (rury odpowietrzające kanalizację, stojaki zwodów poziomych i inne elementy zakwalifikowane podczas przeglądu). Wymianie nakładek na odpływy wody z dachu zapobiegających ich zapychaniu przez liście. Miejscowe uzupełnienia uszkodzonych tynków na ścianach wg przeglądu budowlanego budynku. Naprawie i renowacji włazu dachowego polegającej na przeglądzie i naprawie zawiasów, skobla i uszczelnieniu włazu, oczyszczeniu i dwukrotnym pomalowaniu farbą chlorokauczukową. Wymianie pokrycia murów ogniowych z blachy ocynkowanej- **NIE NADAJĄCYCH SIĘ DO RENOWACJI Z UWAGI NA DUŻY PROCENT KOROZJI.**