

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

=====

**DOTYCZĄCA WYKONANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z REMONTEM MALARSKIM
TYPOWEGO POKOJU STUDENCKIEGO W BUDYNKU DS-1 UW w Warszawie przy ul.
Żwirki i Wigury 97/99:**

DZIAŁ NR. 1 - ROBOTY MURARSKIE

roboty polegały będą na:

- wykuciu z muru kołków haków i innych.

DZIAŁ NR. 2 - ROBOTY TYNKARSKIE

roboty polegały będą na :

- wykonaniu napraw tynków ścian i sufitów polegających na obiciu odparzonego tynku i wykonaniu nowego, przyjęto 10% ogólnej powierzchni ścian i 10 % powierzchni sufitu oraz napraw po wykutych kołkach puszkach itp.
- przetarciu tynków ścian i sufitów ze zdarciem starych powłok malarskich 90% tynku ścian i 90% sufitu oraz przetarciu nowych tynków w celu zunifikowania ze starymi.

DZIAŁ NR.3 - ROBOTY MALARSKIE

roboty polegały będą na :

- przygotowaniu powierzchni ścian pod malowanie polegające na zagruntowaniu ich preparatem wyrównującym chłonność podłoża. Malowaniu ścian i sufitów 2x farbą lateksową (farba do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności), malowaniu farbami olejnymi 2x rur wodociągowych, zabezpieczeniu podłóg folią.

DZIAŁ NR. 4 ROBOTY TRANSPORTOWE

roboty polegały będą na :

- usunięciu poza budynek gruzu z rozbiórek i wywiezieniu go na zwałkę na odl.do 30km. w celu utylizacji. Wyniesieniu wyposażenia pokoju na czas trwania prac i jego ponownym wniesieniu po ich zakończeniu.